

FICHA DE INSPEÇÃO

MODELO/VERSAO: SPIN LT 1.8 MEC	ANO/MODELO: 2016/16
DATA: 29/05/2020	COR: PRATA
MOTOR: 1.8	FINAL PLACA: PDJ 6656
KM: 83359	DOCUMENTO: 2020 OK






	SIM	NÃO
ÚNICO DONO		X
CHAVE RESERVA	X	
MANUAL	X	
GARANTIA DE FABRICA		X

ZenaCar

ESTADO DO VEICULO

	BOM	REGULAR	RUIM	OBS
PNEUS DIANTEIROS:	X			
PNEUS TRASEIROS:	X			
PNEU ESTEPE:	X			
PARA-BRISA:	X			
ESCAPAMENTO:	X			
ESTOFAMENTO:	X			
PAINEL:	X			
MOTOR:	X			
OLEO DO MOTOR:	X			
BATERIA:	X			
EMBREAGEM:	X			
FAROIS DIANTEIROS:	X			
FAROIS TRASEIROS:	X			
TAPETES:	X			
CARPETE:	X			
BUZINA:	X			
VOLANTE:	X			
PEDALEIRA:	X			

FUNILARIA , PINTURA E ESTRUTURA



	SIM	NÃO
RETOQUE OU SINISTRO		X

OBS:	
	SEM DETALHES

	DENTRO DO PADRÃO
Chassi/monobloco:	OK
chassi vidro traseiro direito:	OK
chassi vidro traseiro esquerdo:	OK
chassi vidro traseiro:	OK
chassi parabrisa:	OK
chassi vidro dianteiro esquerdo:	OK
chassi vidro dianteiro direito:	OK

OPCIONAIS		
-----------	--	--

	FUNCIONANDO	MANUTENCAO
AR CONDICIONADO:	SIM	
DIREÇÃO HIDRÁULICA:	SIM	
VIDRO ELÉTRICO:	SIM	
TRAVA ELÉTRICA:	SIM	
ALARME:	NÃO POSSUI	
RODAS DE LIGA:	NÃO POSSUI	
COMANDOS NO VOLANTE:	NÃO POSSUI	
CD/RÁDIO/MULTIMÍDEA:	NÃO POSSUI	
SISTEMA DE AUDIO:	NÃO POSSUI	
CAMBIO AUTOMÁTICO:	NÃO POSSUI	
ABS 4 RODAS:	SIM	
AIRBAG DUPLO:	SIM	
COMPUTADOR DE BORDO:	NÃO POSSUI	
BANCO DE COURO:	NÃO POSSUI	
RETROVISORES ELETRICOS:	NÃO POSSUI	

OBSERVAÇÕES GERAIS

CARRO EXTRA, SEM DETALHES